





# 桃園市平鎮區山豐國民小學學校體育器材及遊戲器材安全檢核表

檢查日期：109 年 12 月 2 日

項目	項次	安全檢查應注意事項	檢查是否符合安全規定		待改進或檢修事項	複檢日期及結果
			是	否		
一般性及遊樂設施週邊環境	1	於適當地點公告遊戲方法。		V	1. 新設遊戲器材符合規定。 2. 舊式遊戲器材標示不合規定。	
	2	光線明亮、通風、無視覺死角。	V			
	3	應備有急救箱，並應訂有送醫管道。	V			
	4	地基使用水泥；器材地樁能注意埋設之深度，不可突出地面。	V			
	5	器材結合處之外露螺絲釘及支架交叉處，過學童身高；金屬尖銳物不外露。	V			
	6	焊接點及環扣做好安全處理；鍵孔不能太大避免突出及銹損。		V	1. 部份焊接處顆粒粗糙不平(直立式爬桿)。	
	7	使用遊樂器材時，能保持安全距離；再擺蕩器材的擺蕩空間能做好警告標誌。	V			
	8	地面平坦，無坑洞、具排水性無積水。	V			
	9	定期全面安全檢查各遊樂器材，並備有紀錄。	V			
	10	器材或場地不適用時，立即停止使用，並儘速修繕。	V			
	11	待修期間，將遊樂器材封閉或卸下，並加明顯標示待修復後使用。	V			
	12	發現器材不符安全要求能及拆除報廢。	V			
	13	器材表面，學童所使用之手握或足踏部分，採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。	V			
	14	逾齡使用之器材，能加強檢視頻率與維修工作。	V			
蛇籠隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。	V			
	2	鋼架平穩，未腐蝕。	V			
	3	其他		V	保護地墊過小，損壞不平，地墊多處鬆動。	

	5	螺絲帽不可突出。	V		
	6	其他	V		

低年級遊戲器材組	1	著地處地面能做安全維護設施。	V		
	2	著地處地面保持適當高度，以維清潔。	V		
	3	攀岩扶手穩定牢固。	V		
	4	滑梯平順無破損。	V		
	5	扶手高度適中且穩固。	V		
	6	爬梯及樓梯階不得破裂或鬆脫。	V		
	7	其他。	V		
幼兒園遊戲器材組	1	著地處地面能做安全維護設施。	V		
	2	著地處地面保持適當高度，以維清潔。	V		
	3	標示清楚，符合規定。	V		
	4	滑梯平順無破損。	V		
	5	扶手高度適中且穩固。	V		
	6	爬梯及樓梯階不得破裂或鬆脫。	V		
	7	其他。	V		
上籃球場	1	主支架穩固且設有緩衝物。	V		
	2	籃板完好，螺絲固定處無鬆脫。	V		
	3	籃框完好，籃網無破損。	V		
	4	場地平整，標線清楚。	V		
	5	其他。	V		
下籃球場	1	主支架穩固且設有緩衝物。	V		
	2	籃板完好，螺絲固定處無鬆脫。	V		
	3	籃框完好，籃網無破損。		V	籃框部分鏽蝕。
	4	場地平整，標線清楚。	V		
	5	其他。			
操場	1	中間球場平整，標線清楚。	V		
	2	跑道平整，無破損、斷裂及變形。		V	部分破損。
	3	跑道標線清楚。	V		
	4	半圓型草地，修剪平整。	V		
	5	其他。			

體育組長：  學務主任：   
 檢核人員  
 事務組長：  總務主任：   
 校長： 

# 桃園市平鎮區山豐國民小學學校體育器材及遊戲器材安全檢核表

檢查日期：109年 11 月 2 日

項目	項次	安全檢查應注意事項	檢查是否符合安全規定		待改進或檢修事項	複檢日期及結果
			是	否		
一般性及遊樂設施週邊環境	1	於適當地點公告遊戲方法。		V	1. 新設遊戲器材符合規定。 2. 舊式遊戲器材標示不合規定。	
	2	光線明亮、通風、無視覺死角。	V			
	3	應備有急救箱，並應訂有送醫管道。	V			
	4	地基使用水泥；器材地樁能注意埋設之深度，不可突出地面。	V			
	5	器材結合處之外露螺絲釘及支架交叉處，過學童身高；金屬尖銳物不外露。	V			
	6	焊接點及環扣做好安全處理；鍵孔不能太大避免突出及銹損。		V	1. 部份焊接處顆粒粗糙不平(直立式爬桿)。	
	7	使用遊樂器材時，能保持安全距離；再擺蕩器材的擺蕩空間能做好警告標誌。	V			
	8	地面平坦，無坑洞、具排水性無積水。	V			
	9	定期全面安全檢查各遊樂器材，並備有紀錄。	V			
	10	器材或場地不適用時，立即停止使用，並儘速修繕。	V			
	11	待修期間，將遊樂器材封閉或卸下，並加明顯標示待修復後使用。	V			
	12	發現器材不符安全要求能及拆除報廢。	V			
	13	器材表面，學童所使用之手握或足踏部分，採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。	V			
	14	逾齡使用之器材，能加強檢視頻率與維修工作。	V			
蛇籠隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。	V			
	2	鋼架平穩，未腐蝕。	V			
	3	其他		V	保護地墊過小，損壞不平，地墊多處鬆動。	

	5	螺絲帽不可突出。	V		
	6	其他	V		

低年級遊樂器材組	1	著地處地面能做安全維護設施。	V		
	2	著地處地面保持適當高度，以維清潔。	V		
	3	攀岩扶手穩定牢固。	V		
	4	滑梯平順無破損。	V		
	5	扶手高度適中且穩固。	V		
	6	爬梯及樓梯階不得破裂或鬆脫。	V		
	7	其他。	V		
幼兒園遊樂器材組	1	著地處地面能做安全維護設施。	V		
	2	著地處地面保持適當高度，以維清潔。	V		
	3	標示清楚，符合規定。	V		
	4	滑梯平順無破損。	V		
	5	扶手高度適中且穩固。	V		
	6	爬梯及樓梯階不得破裂或鬆脫。	V		
	7	其他。		V	部份器材破損
上籃球場	1	主支架穩固且設有緩衝物。	V		
	2	籃板完好，螺絲固定處無鬆脫。	V		
	3	籃框完好，籃網無破損。		V	籃網破損。
	4	場地平整，標線清楚。	V		
	5	其他。	V		
下籃球場	1	主支架穩固且設有緩衝物。		V	無緩衝物。
	2	籃板完好，螺絲固定處無鬆脫。	V		
	3	籃框完好，籃網無破損。		V	籃框鏽蝕，籃網破損。
	4	場地平整，標線清楚。	V		
	5	其他。			
操場	1	中間球場平整，標線清楚。	V		
	2	跑道平整，無破損、斷裂及變形。		V	部分破損。
	3	跑道標線清楚。	V		
	4	半圓型草地，修剪平整。	V		
	5	其他。			

檢核人員


體育組長：

學務主任：

事務組長：

總務主任：

校長：





# 桃園市平鎮區山豐國民小學學校體育器材及遊戲器材安全檢核表

檢查日期：109年 10月 2日


項目	項次	安全檢查應注意事項	檢查是否符合安全規定		待改進或檢修事項	複檢日期及結果
			是	否		
一般性及遊樂設施週邊環境	1	於適當地點公告遊戲方法。		V	1. 新設遊戲器材符合規定。 2. 舊式遊戲器材標示不合規定。	
	2	光線明亮、通風、無視覺死角。	V			
	3	應備有急救箱，並應訂有送醫管道。	V			
	4	地基使用水泥；器材地樁能注意埋設之深度，不可突出地面。	V			
	5	器材結合處之外露螺絲釘及支架交叉處，過學童身高；金屬尖銳物不外露。	V			
	6	焊接點及環扣做好安全處理；鍵孔不能太大避免突出及銹損。		V	1. 部份焊接處顆粒粗糙不平(直立式爬桿)。	
	7	使用遊樂器材時，能保持安全距離；再擺蕩器材的擺蕩空間能做好警告標誌。	V			
	8	地面平坦，無坑洞、具排水性無積水。	V			
	9	定期全面安全檢查各遊樂器材，並備有紀錄。	V			
	10	器材或場地不適用時，立即停止使用，並儘速修繕。	V			
	11	待修期間，將遊樂器材封閉或卸下，並加明顯標示待修復後使用。	V			
	12	發現器材不符安全要求能及拆除報廢。	V			
	13	器材表面，學童所使用之手握或足踏部分，採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。	V			
	14	逾齡使用之器材，能加強檢視頻率與維修工作。	V			
蛇籠隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。	V			
	2	鋼架平穩，未腐蝕。	V			
	3	其他		V	保護地墊過小，損壞不平，地墊多處鬆動。	

	5	螺絲帽不可突出。	V		
	6	其他	V		

低年級遊樂器材組	1	著地處地面能做安全維護設施。	V		
	2	著地處地面保持適當高度，以維清潔。	V		
	3	攀岩扶手穩定牢固。	V		
	4	滑梯平順無破損。	V		
	5	扶手高度適中且穩固。	V		
	6	爬梯及樓梯階不得破裂或鬆脫。	V		
	7	其他。	V		
幼兒園遊樂器材組	1	著地處地面能做安全維護設施。	V		
	2	著地處地面保持適當高度，以維清潔。	V		
	3	標示清楚，符合規定。	V		
	4	滑梯平順無破損。	V		
	5	扶手高度適中且穩固。	V		
	6	爬梯及樓梯階不得破裂或鬆脫。	V		
	7	其他。		V	部份器材破損
上籃球場	1	主支架穩固且設有緩衝物。	V		
	2	籃板完好，螺絲固定處無鬆脫。	V		
	3	籃框完好，籃網無破損。		V	籃網破損。
	4	場地平整，標線清楚。	V		
	5	其他。	V		
下籃球場	1	主支架穩固且設有緩衝物。		V	無緩衝物。
	2	籃板完好，螺絲固定處無鬆脫。	V		
	3	籃框完好，籃網無破損。		V	籃框鏽蝕，籃網破損。
	4	場地平整，標線清楚。	V		
	5	其他。			
操場	1	中間球場平整，標線清楚。	V		
	2	跑道平整，無破損、斷裂及變形。		V	部分破損。
	3	跑道標線清楚。	V		
	4	半圓型草地，修剪平整。	V		
	5	其他。			

檢核人員

體育組長：

學務主任：

校長：

事務組長： 總務主任：

# 桃園市平鎮區山豐國民小學學校體育器材及遊戲器材安全檢核表

檢查日期：109年 9 月 2 日

項目	項次	安全檢查應注意事項	檢查是否符合安全規定		待改進或檢修事項	複檢日期及結果
			是	否		
一般性及遊樂設施週邊環境	1	於適當地點公告遊戲方法。		V	1. 新設遊戲器材符合規定。 2. 舊式遊戲器材標示不合規定。	
	2	光線明亮、通風、無視覺死角。	V			
	3	應備有急救箱，並應訂有送醫管道。	V			
	4	地基使用水泥；器材地樁能注意埋設之深度，不可突出地面。	V			
	5	器材結合處之外露螺絲釘及支架交叉處，過學童身高；金屬尖銳物不外露。	V			
	6	焊接點及環扣做好安全處理；鍵孔不能太大避免突出及銹損。		V	1. 部份焊接處顆粒粗糙不平(直立式爬桿)。	
	7	使用遊樂器材時，能保持安全距離；再擺蕩器材的擺蕩空間能做好警告標誌。	V			
	8	地面平坦，無坑洞、具排水性無積水。	V			
	9	定期全面安全檢查各遊樂器材，並備有紀錄。	V			
	10	器材或場地不適用時，立即停止使用，並儘速修繕。	V			
	11	待修期間，將遊樂器材封閉或卸下，並加明顯標示待修復後使用。	V			
	12	發現器材不符安全要求能及拆除報廢。	V			
	13	器材表面，學童所使用之手握或足踏部分，採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。	V			
	14	逾齡使用之器材，能加強檢視頻率與維修工作。	V			
蛇籠隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。	V			
	2	鋼架平穩，未腐蝕。	V			
	3	其他		V	保護地墊過小，損壞不平，地墊多處鬆動。	

	5	螺絲帽不可突出。	V		
	6	其他	V		

低年級遊樂器材組	1	著地處地面能做安全維護設施。	V		
	2	著地處地面保持適當高度，以維清潔。	V		
	3	攀岩扶手穩定牢固。	V		
	4	滑梯平順無破損。	V		
	5	扶手高度適中且穩固。	V		
	6	爬梯及樓梯階不得破裂或鬆脫。	V		
	7	其他。	V		
幼兒園遊樂器材組	1	著地處地面能做安全維護設施。	V		
	2	著地處地面保持適當高度，以維清潔。	V		
	3	標示清楚，符合規定。	V		
	4	滑梯平順無破損。	V		
	5	扶手高度適中且穩固。	V		
	6	爬梯及樓梯階不得破裂或鬆脫。	V		
	7	其他。		V	部份器材破損
上籃球場	1	主支架穩固且設有緩衝物。	V		
	2	籃板完好，螺絲固定處無鬆脫。	V		
	3	籃框完好，籃網無破損。		V	籃網破損。
	4	場地平整，標線清楚。	V		
	5	其他。	V		
下籃球場	1	主支架穩固且設有緩衝物。		V	無緩衝物。
	2	籃板完好，螺絲固定處無鬆脫。	V		
	3	籃框完好，籃網無破損。		V	籃框鏽蝕，籃網破損。
	4	場地平整，標線清楚。	V		
	5	其他。			
操場	1	中間球場平整，標線清楚。	V		
	2	跑道平整，無破損、斷裂及變形。		V	部分破損。
	3	跑道標線清楚。	V		
	4	半圓型草地，修剪平整。	V		
	5	其他。			

山豐國小 徐衍正 校長

檢核人員  
 體育組長： 學務主任：  
 事務組長： 總務主任：  
 校長：



# 桃園市平鎮區山豐國民小學學校體育器材及遊戲器材安全檢核表

檢查日期：109 年 8 月 2 日

項目	項次	安全檢查應注意事項	檢查是否符合安全規定		待改進或檢修事項	複檢日期及結果
			是	否		
一般性及遊樂設施週邊環境	1	於適當地點公告遊戲方法。	√	√	1. 新設遊戲器材符合規定。 2. 舊式遊戲器材標示不合規定。	
	2	光線明亮、通風、無視覺死角。	√			
	3	應備有急救箱，並應訂有送醫管道。	√			
	4	地基使用水泥；器材地樁能注意埋設之深度，不可突出地面。	√			
	5	器材結合處之外露螺絲釘及支架交叉處，過學童身高；金屬尖銳物不外露。	√			
	6	焊接點及環扣做好安全處理；鍵孔不能太大避免突出及銹損。		√	1. 部份焊接處顆粒粗糙不平(直立式爬桿)。	
	7	使用遊樂器材時，能保持安全距離；再擺蕩器材的擺蕩空間能做好警告標誌。	√			
	8	地面平坦，無坑洞、具排水性無積水。	√			
	9	定期全面安全檢查各遊樂器材，並備有紀錄。	√			
	10	器材或場地不適用時，立即停止使用，並儘速修繕。	√			
	11	待修期間，將遊樂器材封閉或卸下，並加明顯標示待修復後使用。	√			
	12	發現器材不符安全要求能及拆除報廢。	√			
	13	器材表面，學童所使用之手握或足踏部分，採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。	√			
	14	逾齡使用之器材，能加強檢視頻率與維修工作。	√			
蛇籠隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。	√			
	2	鋼架平穩，未腐蝕。	√			
	3	其他		√	保護地墊過小，損壞不平，地墊多處鬆動。	

	5	螺絲帽不可突出。	V		
	6	其他	V		

低年級遊樂器材組	1	著地處地面能做安全維護設施。	V		
	2	著地處地面保持適當高度，以維清潔。	V		
	3	攀岩扶手穩定牢固。	V		
	4	滑梯平順無破損。	V		
	5	扶手高度適中且穩固。	V		
	6	爬梯及樓梯階不得破裂或鬆脫。	V		
	7	其他。	V		
幼兒園遊樂器材組	1	著地處地面能做安全維護設施。	V		
	2	著地處地面保持適當高度，以維清潔。	V		
	3	標示清楚，符合規定。	V		
	4	滑梯平順無破損。	V		
	5	扶手高度適中且穩固。	V		
	6	爬梯及樓梯階不得破裂或鬆脫。	V		
	7	其他。	✓	V	部份器材破損
上籃球場	1	主支架穩固且設有緩衝物。	V		
	2	籃板完好，螺絲固定處無鬆脫。	V		
	3	籃框完好，籃網無破損。		V	籃網破損。
	4	場地平整，標線清楚。	V		
	5	其他。	V		
下籃球場	1	主支架穩固且設有緩衝物。		V	無緩衝物。
	2	籃板完好，螺絲固定處無鬆脫。	V		
	3	籃框完好，籃網無破損。		V	籃框鏽蝕，籃網破損。
	4	場地平整，標線清楚。	V		
	5	其他。			
操場	1	中間球場平整，標線清楚。	V		
	2	跑道平整，無破損、斷裂及變形。		V	部分破損。
	3	跑道標線清楚。	V		
	4	半圓型草地，修剪平整。	V		
	5	其他。			

檢核人員

體育組長: 

學務主任: 


事務組長: 

總務主任: 

校長: 

# 桃園市國小含附設幼兒園兒童遊戲設施稽查檢核表

檢核日期：109年7月10日

一、 基本資料	校名	桃園市平鎮區山豐國民小學	設施報備日期	年 月 日						
	校址	桃園市平鎮區中豐路山頂段 375 巷 45 號	設置樓層面積	樓層： 1 層之第 1 層 面積：約 3000 平方公尺						
	校長 (負責人)	姓名：徐衍正 身分證字號：H120495870	設施管理人							
	遊戲場設置平面圖資料	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無								
二、 現有設施項目	類別	型 式	是否報備	類別	型 式	是否報備				
	組合遊具	<input checked="" type="checkbox"/> 溜滑梯 <input type="checkbox"/> 滑桿 <input type="checkbox"/> 攀爬架、攀爬網、攀岩牆 <input type="checkbox"/> 階梯 <input checked="" type="checkbox"/> 平衡木 <input checked="" type="checkbox"/> 雲梯、擺盪吊梯、高低單槓 <input type="checkbox"/> 護欄、柵欄、遊戲板 <input checked="" type="checkbox"/> 頂蓋 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (請填型式)	<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備	獨立擺盪設施	<input checked="" type="checkbox"/> 鞦韆 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (請填型式)	<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備				
		獨立搖晃設施	<input type="checkbox"/> 乘坐彈簧搖動設備 <input checked="" type="checkbox"/> 乘坐蹺蹺板 <input type="checkbox"/> 站立搖晃設備 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (請填型式)		<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備	獨立旋轉設施	<input type="checkbox"/> 地球儀 <input type="checkbox"/> 旋轉椅 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (請填型式)	<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備		
			獨立攀爬設施		<input type="checkbox"/> 攀爬架 <input type="checkbox"/> 攀爬網 <input type="checkbox"/> 攀岩牆 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (請填型式)		<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備	獨立體能設施	<input type="checkbox"/> 雲梯 <input type="checkbox"/> 擺盪吊梯 <input type="checkbox"/> 高低單槓 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (請填型式)	<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備
					其他設施		<input type="checkbox"/> 球池 <input type="checkbox"/> 迷宮 <input type="checkbox"/> 獨立遊戲板 <input type="checkbox"/> 沙池 <input type="checkbox"/> 隧道 <input type="checkbox"/> 其他 (請填型式)		<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備	
三、檢 查 項 目										
1. 廠商出具遊樂設施合格保證書： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
2. 合格檢驗報告書： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。符合之標準為：(請參照備註 1) <input checked="" type="checkbox"/> CNS 12642 (遊具) <input checked="" type="checkbox"/> CNS 12643 (地墊、鋪面) <input type="checkbox"/> CNS 15912 (攀爬網等) <input type="checkbox"/> CNS 15912 (軟質封閉式) <input type="checkbox"/> 其他：_____										
3. 遊戲場設置後每三年，應請經國內認證機構認可之檢驗機構進行檢驗，並提供檢驗報告書： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 設置未滿三年										
4. 遊戲設施檢查項目： <b>組合遊具、獨立搖晃設施、獨立擺盪設施</b> 與自主檢查表檢查結果： <input type="checkbox"/> 全部符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 全部不符合 (註明：_____)										
5. 定期從事檢查、維護保養並記錄安全檢查表： <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 無紀錄 <input type="checkbox"/> 紀錄不完整										
6. 是否投保公共意外責任險： <input checked="" type="checkbox"/> 有(本校為政府部門附設兒童遊戲場) <input type="checkbox"/> 無，請說明(_____)										

7.公告兒童遊樂設施使用須知： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
8.註明設施使用年齡、人數、身高及載重量限制： <input checked="" type="checkbox"/> 清楚 <input type="checkbox"/> 不清楚
9.設施四周有足夠的緩衝（安全）距離： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
10.設施與設施間有足夠的緩衝空間： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
11.視線觀察方便無視覺死角： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12.夜間照明設備（適用於夜間使用之設備）： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
13.管理人員是否參加講習（或訓練）： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 時數：_____時，課程（或訓練）名稱：_____
14.指派合格管理人員負責管理： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
15.其他_____（請自行填寫）

承辦人

體育組 組長 余章維

設施管理人

事務組 組長 張雅雯

單位主管

學務處 主任 許志豪

校長

山豐國小 校長 徐衍正

督導人：

備註：

- 兒童遊戲場合格保證書符合之標準為中華民國國家標準 CNS 12642「公共兒童遊戲場設備」、CNS 15912「遊戲場用攀爬網及安全網/格網之設計、製造、安裝及測試」、CNS 15913「軟質封閉式遊戲設備」、CNS 12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」規定或美國 ASTM F1487、F1292、F1918、歐盟 EN1176 系列、EN1177 等國際相關標準。
- 未列舉之項目於 15.其他欄簽註。